

L-Transse

- A-Meter


= Shant

- 0,22 μ A Spannung 1A/5A

C-Ausgang

Umwerschalt zum Einstellen

C+Ausgang



100 x 60